


11) $F_1 = 50 \text{ N}$ $S_1 = 50 \text{ cm}^2$
 $F_2 = x$ $S_2 = 700 \text{ cm}^2$

$F_1 \cdot S_2 = F_2 \cdot S_1$

$50 \cdot 700 = x \cdot 50$
 $x = \frac{50 \cdot 700}{50} = \underline{\underline{200 \text{ N}}}$


15) Cilindre de simple efecte



Unitat de manteniment



Motor de doble sentit de gir



Vàlvula 3/2 normalment activa



Comandament manual general



Disposit d'aïre



- 16)
- Font de pressió pneumàtica
 - Vàlvula estranguladora unidireccional.
 - Cilindre de doble efecte, tija simple
 - Comandament per molla

- Fuita amb rosca
- Comandament per control palpejar
- Vàlvula AND
- Vàlvula 5/2